

**Kuruma**  
Automotive Refinish **2K**

# Acrylic Primer 1K K1330

คุรุมาร์ สีพ่นอะคริลิค 1K K1330



แห้งเร็ว กลบต่อได้ดี  
Good hiding, fast drying



สามารถยึดเกาะได้  
บนพื้นผิวเหล็กและโลหะ  
Adhesion for metal



พ่นและขัดง่าย  
Easy to spray and  
easy to sand





1 GL



1/4 GL

## Kuruma Acrylic Primer 1K K1330

คูรูมา สีพ่นรองพื้นอะคริลิก 1K K1330



### Description

- Good hiding, fast drying
- Adhesion for metal work
- Easy to spray and easy to sand

### Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and Contaminants.

### Mixing Ratio

Kuruma Acrylic Primer = 100 by weight or 100 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 60 - 70 % for suitable application

### Spray Viscosity at 30°C

17.0 - 19.0 sec / Ford Cup No.4

### Spray Gun Setting

Gravity Feed  
Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm.  
Spraying air pressure : 1.5 - 1.8 bar

### No. of Coats

2 Full coats

### Film Thickness

15 to 20 Microns

### Flash Time

3 - 5 minutes flash time between coats

### Drying Time at 30°C

Touch Dry : 3 - 5 mins.  
Dry to sand : 20 mins.

### Package Size

4 Kg. (4 can / carton), 1 Kg. (12 can / carton)

### คุณสมบัติ

- กลบตัวดี แห้งเร็ว
- สามารถยึดเกาะได้บนพื้นผิวเหล็กและโลหะ
- พ่นและขัดง่าย

### การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

### อัตราส่วนผสม

คูรูมา สีพ่นอะคริลิก = 100 โดยน้ำหนัก หรือ 100 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 60 - 70 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

### ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

17.0 - 19.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ต เบอร์ 4

### การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ  
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม.  
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 1.8 บาร์

### จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

### ความหนาฟิล์ม

15 - 20 ไมครอน

### พักระหว่างเที่ยว

3 - 5 นาที / เที่ยว

### ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 3 - 5 นาที  
แห้งขัด : 20 นาที

### ขนาดบรรจุ

4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง), 1 กก. (12 กระป๋อง / ลัง)

### Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

### ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์