

Kurdma
Automotive Refinish **2K**

Acrylic Primer 1K K1330



**Adhesion
for metal work**



**Good hiding,
fast drying**



**Easy to spray
and easy to sand**



HOW TO USE
• ขวดสีเทา • 3618 • 5 ลิตร



ADHESION FOR METAL

เกาะเหล็ก
กลบรอย

**เกาะเหล็ก
กลบรอย**
ADHESION FOR METAL



1 GL



1/4 GL

Kuruma Acrylic Primer 1K K1330

คูรูมา สีพ่นรองพื้นอะคริลิก 1K K1330



Description

- Good hiding, fast drying
- Adhesion for metal work
- Easy to spray and easy to sand

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and Contaminants.

Mixing Ratio

Kuruma Acrylic Primer = 100 by weight or 100 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 60 - 70 % for suitable application

Spray Viscosity at 30°C

16.0 - 18.0 sec / Ford Cup No.4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm.
Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar

No. of Coats

2 Full coats

Dry Film Thickness

35 to 40 Microns

Flash Time

2 - 3 minutes flash time between coats

Drying Time at 30°C

Touch Dry : 3 - 5 mins.
Dry to sand : 20 mins.

Package Size

4 Kg. (4 can / carton), 1 Kg. (12 can / carton)

คุณลักษณะ

- แห้งเร็ว กลบตัวได้ดี
- สามารถยึดเกาะได้บนพื้นผิวเหล็ก และโลหะ
- พ่นและขัดง่าย

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

คูรูมา สีพ่นอะคริลิก = 100 โดยน้ำหนัก หรือ 100 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 60 - 70 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

16.0 - 18.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม.
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง

35 - 40 ไมครอน

พักระหว่างเที่ยว

2 - 3 นาที / เที่ยว

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 3 - 5 นาที
แห้งขัด : 20 นาที

ขนาดบรรจุ

4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง), 1 กก. (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์